

SHOTEN ニコンZマウントアダプターEシリーズ ファームウェアアップデート内容

2026.04.02 Ver.1.40

[改善点]

「静止画フリッカー低減」をONにした際にシャッターが切れない問題を改善

※ファームウェアダウンロードを行う前に

説明書および下記の注意点を必ずお読みになり、正しくバージョンアップを行ってください。正しくアップデートされないと正常に動作しませんのでご注意ください。

アップデート中、自動でフォルダが閉じても、すぐにケーブルを抜かないでください。

※最新ファームウェアを「SHOTEN」フォルダにコピーすると、画面が自動で閉じます。そのままの状態ですら10秒程度お待ちください。（この時、ケーブルを抜かないでください。）

パソコン上で再認識されましたら（自動でフォルダが開くか、アイコンが再表示されます）、「取り出し」を行ってください。作業完了後は、カメラ本体で正しく更新されているか、ファームウェアバージョンをご確認ください。